

REFERENCE SOUDEUR BLEU

**Notice d'utilisation des gants référence SOUDEUR BLEU**

Description :

Gant 5 doigts en première croûte de croupon de bovin bleu, coupe américaine, pouce palmé, trépointes isolantes aux coutures, aux jonctions de la main, au pouce et à la base de la manchette.

Renfort en croûte marron sur la paume et la base du pouce.

Ce gant est doublé dans la main complète par une doublure en coton molletonné et par une toile coton dans la manchette.

Cette doublure est fixée à l'intérieur et à l'extrémité des doigts afin que celle-ci ne glisse pas en retirant le gant, puis est terminée par une couture en ourlet à l'autre extrémité.

Cousu fil 100% polyamide aromatique Nm 50/4.

Longueur totale environ 350 mm.

Taille unique correspondant à une taille 10.

Préconisations :



MANUTENTIONS DE PIECES METALLIQUES OU PLAQUES DE TOLE CHAUDES, PROCEDES DE SOUDAGE NE NECESSITANT PAS UNE TRES GRANDE DEXTERITE  
Ce type de gant a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des Normes Européennes EN 420, EN 388 et EN 407 et EN 12477 A.

Marquage CE :

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de la directive européenne relative aux équipements de protection individuelle (E P I).

- Innocuité, nous déclarons que cet EPI ne contient aucune substance allergène connue à ce jour. Sa conception ne provoque aucune irritation ou aucune gêne au porteur. Il n'existe pas actuellement de méthode d'essai normalisé pour détecter la pénétration des UV à travers les matériaux utilisés dans les gants, mais les méthodes actuelles de conception des gants de protection pour soudeurs ne permettent pas la pénétration des UV. Les installations de soudage à l'arc ne permettent pas de protéger le soudeur d'un contact direct avec toutes les parties sous tension.
- , confort et dextérité niveau 2.

Pictogrammes et niveaux de performance :

	
Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre LA CHALEUR ET LE FEU comme l'indique le pictogramme ci-dessus apposé au dos du gant.	Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre les RISQUES MECANIKES comme l'indique le pictogramme ci-dessus apposé au dos du gant.
Niveaux de performance pour les risques thermiques :	Niveaux de performance pour les risques mécaniques :
* Comportement au feu : 4/4 * Chaleur de contact : 1/4 * Chaleur convective : 2/4 * Chaleur radiante : X/4 * Petites projections de métal liquide : 3/4 * Grosses projections de métal fondu : X/4	* Abrasion : 4/4 * Coupure : 2/5 * Déchirure : 4/4 * Perforation : 2/4

Niveaux : le chiffre le plus élevé représente la meilleure protection.

Les niveaux de performance ne sont garantis **que sur la paume du gant et non sur la manchette.**

Limites de protection :

Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100°C.  
Ne pas non plus utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Entretien et stockage :

Aucun entretien particulier n'est préconisé.  
Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.